

ACME  
**IronTrap**

IronTrap es la evolución  
de la Trampera Acme.



# IronTrap




IronTrap es la evolución de la Trampa Acme.

IronTrap está constituida íntegramente con polímeros que poseen una elevada resistencia a impactos y también otorga una gran durabilidad. Posee una **apertura a 90°**, lo cual incrementa la potencia y la fuerza de atrape.



El principal diferencial de IronTrap es la nueva **palanca de golpe patentada** que **permite la máxima efectividad de captura**, evitando disparos al roce, al ser insertadas o movilizadas dentro de estaciones de monitoreo.

IronTrap es fácil de activar, sin riesgos para quien la manipule, su formato permite liberar al roedor muerto de forma práctica y segura destacando que las **manos nunca toman contacto con el roedor**.

 IronTrap permite ser aplicada tanto en viviendas, como industrias y comercios.

IronTrap es ideal para ser utilizada tanto en superficies como en altura a través de **fijación con precintos de contención**.



# IronTrap



## INSTRUCCIONES DE USO:

1. APLICAR UN CEBO NATURAL O PREFERENTEMENTE LURES DE ACME DENTRO DEL ORIFICIO CENTRAL CEBADERO DE LA TRAMPA.
2. ACTIVAR LA TRAMPA CON AMBAS MANOS, SIEMPRE SUJETÁNDOLA AL PISO.

Colocar la IronTrap en los sitios donde suelen transitar los roedores (normalmente donde se encuentran los excrementos) **junto a zócalos, detrás de heladeras, lavarropas o muebles y en bajomesadas**, teniendo siempre en cuenta que la trampa debe estar en posición enfrentada a la pared.

Revisar la IronTrap diariamente. Una vez que el roedor fue capturado disponerlo dentro de una bolsa cerrada y desecharlo como residuo domiciliario.

En sitios donde haya presencia de niños o mascotas recomendamos colocar las trampas dentro de Estaciones de monitoreo Optimus.



SIMPLEMENTE  
INNOVACIÓN!



### Laboratorios Acme

Info@marcaacme.com.ar

Tel. (consultas técnicas):

(011) 113789 5811

[www.marcaacme.com.ar](http://www.marcaacme.com.ar)